Om te onthouden voor werknemers

Vermijd blootstelling aan gevaarlijke stoffen

volandis
bewust werken wérkt

Let op de gevaarsymbolen op de verpakking	
Corrosief	
Ontvlambaar	
Explosief	
Schadelijk	
Toxisch	
Brandbevorderend (oxiderend)	
Milieugevaarlijk	
Schadelijk voor de gezondheid op lange termijn	
Houder onder druk	

Let ook op de gevaar- en voorzorgzinnen (H-P of R-S zinnen)

Gevaarlijke stoffen zijn niet altijd herkenbaar

- ze kunnen zijn overgegoten in een andere verpakking
- ze zijn soms alleen gevaarlijk in combinatie met andere stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen ook ontstaan tijdens het werk

- houtstof bij schuren, frezen en boren
- kwartsstof bij boren en slijpen van steen en beton
- dieselmotoremissies tijdens verbranding in de motor
- asbeststof bij het verwerken van asbest
- lasrook

Het lichaam kan gevaarlijke stoffen opnemen via

- huid door aanraken en spatten
- mond door eten en roken
- neus door inademen van damp, gas en kleine stofdeeltjes

De belangrijkste maatregelen zijn:

- weet met welke stoffen je werkt:
  - let goed op de etiketten
  - overleg als een etiket ontbreekt
- vermijd blootstelling:
  - vraag je werkgever naar de beste werkmethode
  - gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
  - trek werkkleding uit voor het eten
  - rook, eet en drink niet op de werkplek
  - let ook op collega's die met gevaarlijke stoffen werken

Gevaarlijke stoffen kunnen schadelijk zijn op korte en lange termijn

- op korte termijn: bv. duizeligheid, misselijkheid
- op lange termijn: bv. asbestose, kanker, schade aan zenuwstelsel

0341 499 299 | info@volandis.nl